

Compact 2/4

Тепловая защита

Если нагреватель не работает, то, возможно, сработала тепловая защита.

Это может произойти, если, например, нагреватель перегрелся из-за неправильной вентиляции или из-за неправильной укладки камней.

Тепловая защита может быть сброшена пользователем. См. иллюстрации ниже.

Если проблема появляется постоянно, обратитесь в сервисную службу по телефону +7 (499) 148-0707 или +7 (499) 148-1515.



ВАЖНО!
Во время сброса тепловой защиты,
Вы должны услышать щелчек.
Иногда необходимо нажать с
усилием.
После сброса кнопка вернется в
исходное положение.