



# Combi / Combi RC 6-8

## Тепловая защита парогенератора

Если парогенератор не работает, то, возможно, сработала тепловая защита. Это может произойти, если, например, нагреватель перегрелся или если плохая жидкость была залита в бак.

Тепловая защита может быть сброшена пользователем без каких-либо инструментов и снятия нагревателя. См. иллюстрации ниже. Опустошите и промойте бак для воды перед сбросом тепловой защиты.

Если проблема появляется постоянно, обратитесь в сервисную службу по телефону +7 (499) 148-0707 или +7 (499) 148-1515



### ВАЖНО!

Во время сброса тепловой защиты, Вы должны услышать щелчек.

Иногда необходимо нажать с усилием.

После сброса кнопка вернется в исходное положение.